## 基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠 地質分析與建議

(113)上半年度	本工程於101年下半年度更換監測廠商及量測設備,以維持後續量測作業正常進行。因量測設備更換,必須重新訂定初始值資料,故已於101年9月18日進行三次初始值量測作業。依據下半年度量測時程,於112年4月12日進行更換後第二十四次量測作業,並將結果匯入整體系統做比較,以利分析研判變化情形。依量測結果顯示,S-1~S-3(A向)整體位移量為-24.70~13.66mm,其中以S-3(-24.70mm)最大,發生位置為(4.5M)處;(B向)整體位移量為-7.17~19.53mm,其中以S-3(19.53mm)最大,發生位置為(0.5M)處。本次量測結果研判,A向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中),B向之位移變化量屬於(緩慢運動中),B向之位移變化量屬於(緩慢運動中)。由100/10/21至113/4/10量測結果顯示,各處均呈現穩定狀況,將持續觀察後續變化情形及廠區整體之安全性。
(113)下半年度	本工程於101年下半年度更換監測廠商及量測設備,以維持後續量測作業正常進行。因量測設備更換,必須重新訂定初始值資料,故已於101年9月18日進行三次初始值量測作業。依據下半年度量測時程,於113年10月11日進行更換後第二十五次量測作業,並將結果匯入整體系統做比較,以利分析研判變化情形。依量測結果顯示,S-1~S-3(A向)整體位移量為-25.40~14.mm,其中以S-3(-25.40mm)最大,發生位置為(5.0M)處;(B向)整體位移量為-7.37~20.64mm,其中以S-3(20.64mm)最大,發生位置為(0.5M)處。本次量測結果研判,A向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中)。由100/10/21至113/10/11量測結果顯示,各處均呈現穩定狀況,將持續觀察後續變化情形及廠區整體之安全性。
(114)上半年 度	本工程於101年下半年度更換監測廠商及量測設備,以維持後續量測作業正常進行。因量測設備更換,必須重新訂定初始值資料,故已於101年9月18日進行三次初始值量測作業。依據上半年度量測時程,於114年04月16日進行更換後第二十六次量測作業,並將結果匯入整體系統做比較,以利分析研判變化情形。依量測結果顯示,S-1~S-3(A向)整體位移量為 -25.08~13.71mm,其中以S-3(-25.08 mm)最大,發生位置為(4.50M)處;(B向)整體位移量為 -7.83~19.54 mm,其中以S-3(19.54mm)最大,發生位置為(0.5M)處。本次量測結果研判,A向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中);B向之位移變化量屬於(緩慢運動中)。由100/10/21至114/04/16量測結果顯示,各處均呈現穩定狀況,將持續觀察後續變化情形及廠區整體之安全性。