基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠

異味監測結果

| 共体监例結本 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------|-------|-------|-------------|----------|--------|-------------|----------|-------|--------------|-------|-------|
| | 項目 | 廠址周界 | | | 培德路 | | | 培德路 | | | 深澳坑路 | | |
| | | | | | (東信路至深澳坑路段) | | | (東峰街至港平新村段) | | | (港平新村至深澳國小段) | | |
| <i>t</i> 11 12 | | 異味 | 異味 | 異味 | 異味 | 異味 | 異味 | 異味 | 異味 | 異味 | 異味 | 異味 | 異味 |
| 年月份 | | (早) | (中) | (晚) | (早) | (中) | (晚) | (早) | (中) | (晚) | (早) | (中) | (晚) |
| | | | 操準為50 | | (1) | (1) | ()0 / | () / | (1 / | ()0) | / | (1) | ()0) |
| | ●為無法聞出(異味污染物濃度小於10) | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 一 | 用山(共つ | 下门未彻底 | .及小水10 | <i>)</i> | 1 | <u> </u> | <u> </u> | 1 | | 1 | |
| 107 | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 6 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

註:1. 周界排放標準為50

2. ●為無法聞出(異味污染物濃度小於10)

3. 監測單位:中環科技事業股份有限公司

4. 監測項目: 異味污染物; 監測方法: NI EA A201. 14A