

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠

地面水監測結果

單位:mg/L

項目		溶氧量	懸浮固體	生化需氧量	化學需氧量	氨氮	油脂	鉛	鎘	銅	汞
丙類陸域地面水體水質標準		4.5	40	4	—	0.3	—	0.1	0.01	0.03	0.002
丁類陸域地面水體水質標準		3	100	—	—	—	—	0.1	0.01	0.03	0.002
深澳坑溪出場區處	(110)第一季	9.3	3.4	ND	ND	0.02	ND	ND	ND	<0.0025	ND
	(110)第二季	9	ND	ND	ND	<0.02	ND	ND	ND	<0.0025	ND
	(110)第三季	5.7	ND	ND	ND	0.03	ND	ND	<0.001	<0.0025	ND
	(110)第四季	8.5	ND	ND	3.5	<0.02	2.4	ND	ND	0.003	ND

備註：深澳坑溪出場區處，基隆市環保局並未對其進行陸域水體分類管制，本廠目前依照環評階段建議參考之丙類陸域水體水質標準進行比較，地面水質測站之氨氮等測值未能符合標準值，由過去監測記錄資料研判，本季監測期間降雨量偏低，水量較少，研判此類污染應非基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠營運所造成，本計畫將持續監測以瞭解其變化情形。