


基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠營運概況 說明及檢測 記錄

信鼎技術服務股份有限公司中華民國一百一十三年四月





#### 簡報內容

- 廢棄物進廠情形
- 廢棄物處理情形
- 廢棄物進廠檢查記錄
- 煙道排放監測記錄
- 採樣分析結果
- 環境監測結果



# 廢棄物進廠情形



ECOVE \*

#### 廢棄物進廠情形

年度	11	.2		11	.3	
月份	11	12	1	2	3	4
一般廢棄物 (桃園市) (噸/月)	710.24	603.22	604.11	820.84	813.14	615.29
一般廢棄物本市(噸/月)	6136.120	6407.810	6864.620	7374.030	6323.040	6814.240
一般廢棄物 離島(連江縣) (噸/月)	272.010	142.130	344.700	161.030	29.580	212.930
事業廢棄物 (噸/月)	8192.340	7729.720	8654.430	8615.740	9310.730	8570.340
總量(噸/月)	15310.710	14882.880	16467.860	16971.640	16476.490	16212.800
平均(噸/日)	510.357	480.093	531.221	585.229	531.500	540.427
年累計量(噸)	183491.673	198374.553	16467.860	33439.500	49915.990	66128.790



# 廢棄物處理情形



**ECOVE** 

#### 廢棄物處理情形

年度	11	L2	113					
月份	11	12	1	2	3	4		
總量(噸/月)	17019.61	9686.46	18070.24	16909.06	16934.28	17844.78		
平均(噸/日)	567.32	312.47	582.91	583.07	546.27	594.83		
年累計量(噸)	184436.10	194122.56	18070.24	34979.3	51913.6	69758.4		



## 廢棄物進廠檢查記錄



ECOVE

## 廢棄物進廠檢查記錄(1/3)

年	度		112				113		
月	份	11	12	年度總計	1	2	3	4	年度總計
	進廠車次	2523	2547	31469	2709	2869	2582	2682	10842
廢 _	檢查 車次	884	907	11345	868	846	927	934	3575
棄 般物	檢查 比率	35%	36%	36%	32%	29%	36%	35%	33%
	違規 件數	0	0	4	0	1	0	0	1
	進廠車次	1510	1429	18871	1546	1450	1588	1477	6061
廢 般 事	檢查 車次	1365	1253	16514	1339	1271	1411	1309	5330
物業	檢查 比率	90%	88%	88%	87%	88%	89%	89%	88%
	違規 件數	3	0	30	2	0	2	0	4



## 廢棄物進廠檢查記錄(2/3)

#### 垃圾抽查結果-垃圾相關違規

	項目	違規日期			期		公司	車號	·   違規項目
	块口	年	月	田	時	分	Д II	半弧	<b>建</b> 况块口
	_	_	_	_	_	_	_	_	_
L									



## 廢棄物進廠檢查記錄(3/3)

#### 垃圾抽查結果-一般糾舉違規

項目		違規日期				公司	車號	違規項目
- 以口	年	月	日	時	分	Д IJ	半弧	连风块口
_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	-	_	_	_	_	_	_	



## 煙道排放監測記錄



ECOVE \*\*

#### 煙道排放監測記錄

	月份		(112)-	十一月	(112)	十二月	(113)	一月	(113)	二月	(113)	三月	(113)	四月
項次			最大小 時平均值	小時 平均值										
OPACITY	10	#1B	1.44	1.38	3.09	1.19	1.49	1.42	1.54	1.48	1.82	1.48	1.50	1.42
OFACITI	%	#2B	1.31	1.25	2.03	1.11	1.39	1.32	1.41	1.35	1.67	1.25	1.43	1.38
NOx	180	#1B	78.91	75.05	47.52	43.21	79.89	75.66	79.96	75.50	76.94	70.69	79.07	75.24
INOX	ppm	#2B	78.72	75.98	48.89	45.25	77.49	73.51	79.08	75.56	77.91	70.49	79.38	76.09
SOx	80	#1B	2.24	1.42	5.34	3.59	3.38	1.92	1.57	1.13	3.16	1.92	2.38	1.70
	ppm	#2B	1.64	1.09	5.82	3.64	2.46	1.20	1.70	1.02	3.10	2.00	2.40	1.74
СО	120	#1B	24.30	7.50	33.73	8.33	29.93	9.57	30.54	9.20	32.76	9.84	35.87	11.99
	ppm	#2B	12.98	4.16	19.56	5.91	29.79	9.57	27.44	8.27	39.30	11.70	36.04	13.05
HCI	40	#1B	12.92	9.17	7.44	5.00	12.82	8.87	12.47	9.03	11.81	7.96	12.38	8.53
	ppm	#2B	12.48	8.90	7.69	5.15	12.53	8.89	12.11	8.21	11.57	7.66	11.82	7.97



# 採樣分析結果



**ECOVE** 

#### 採樣分析結果

固定污染源(一般項目)

採樣日期	爐別	粒狀 污染物	硫氧化 物	氮氧化 物	一氧化碳	氯化氫	氨氣	總氟量	鉛及其化合 物	鎘及其 化合物	汞及其 化合物
		mg/Nm³	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	mg/N m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³
法規	ı	ı	80	180	120	40	-	-	0.2	0.02	0.05
113/4/17	1	2	ND(<1)	71	16	10	1	1	ND(<0.00347)	ND(<0.00055)	0.0007

檢測單位:中環科技事業股份有限公司



頻率:每季一次

#### 採樣分析結果

廢氣(戴奧辛) 頻率:每季一次

113第二季#2B 4/23-4/25執行(檢測報告約需時60天)

檢測單位:中環科技事業股份有限公司





ECOVE \*\*

空氣品質(廠址內) 頻率:每月二次

項目	天氣	TSP/24小時 測值	Pb	Cd	Hg
年月份		μg/m³	μg/Nm³	μg/Nm³	μg/m³
環評背景值 (瀝青拌合廠)	-	51~213	-	-	-
空氣品質標準	ı	250	-	-	-
113/03/07~08	陰天	51.0	0.0095	<0.0006	<0.0010
113/03/21~22	晴天	45.0	0.0047	<0.0006	<0.0010
113/04/02~03	晴天	24.0	0.0089	<0.0006	<0.0010
113/04/18~19	陰天	50.0	0.0026	ND(<0.000102)	<0.0010

檢測單位:中環科技事業股份有限公司



#### 空氣品質(廠址外)

			SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	CO	THC	NMHC	O <sub>3</sub>
項	項目		最高 小時平均值	最高 小時平均值	最高 小時平均值	日平均值	日平均值	最高 小時平均值
			ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
	環評背景值 (基隆市環境品質監測站)		0.056~0.153	-	5.1~9.7	-	-	-
空氣品質	<b>質標準</b>	-	0.1	-	35	-	-	0.12
	暖暖國小	陰天	0.0020	0.0130	0.30	2.05	0.03	0.0390
113/04/06-10	瑞芳國小	陰天	0.0010	0.0170	0.30	2.12	0.09	0.0430
113/04/06-10	富貴新村	陰天	0.0010	0.0280	0.50	2.20	0.08	0.0600
	港平新村	陰天	0.0010	0.0050	0.30	2.12	0.02	0.0680

	項目		TSP	PM <sub>10</sub>	Pb	Cd	Hg	HCI
項目			24小時測值	日平均值	-	-	-	-
			μg/m³	μg/m³	μg/Nm³	μg/Nm³	μg/Nm3	ppm
環評背 (基隆市環境部		-	107~279	-	-	-	-	-
空氣品質	<b></b>	-	250	125	-	-	-	-
	暖暖國小	陰天	15.00	11	<0.0024	<0.0006	<0.0010	ND<0.0037
112/04/06 10	瑞芳國小	陰天	17.00	13	0.0024	ND<0.000102	<0.0010	ND<0.0037
113/04/06-10	富貴新村	陰天	30.00	27	0.0050	<0.0006	<0.0010	ND<0.0037
	港平新村	陰天	27.00	21	<0.0024	ND<0.000102	<0.0010	ND<0.0037

環評背景值:  $107~279~\mu g/m^3$  (依據環境影響評估報告書之P4-63資料來源: 行政院環保署基隆市空氣品質檢測站民國79年各月逐時監測資料。)

檢測單位:中環科技事業股份有限公司



頻率:每季二次

異味 頻率:每月一次

項目	T.=		廠址周界		培德路 (東信路至深澳坑路段)				
年月份	天氣	異味 (早)	異味 (中)	異味 (晚)	異味 (早)	異味 (中)	異味 (晚)		
113/04/01	晴天	<10	<10	<10	<10	<10	<10		

項目	T.=	(東峰往	培德路 5至港平新	析村段)		深澳坑路 村至深澳	
年月份	天氣	異味 (早)	異味 (中)	異味 (晚)	異味 (早)	異味 (中)	異味 (晚)
113/04/01	晴天	<10	<10	<10	<10	<10	<10

註:1. 周界排放標準為50

2.異味污染物濃度小於10 (為無法聞出)

3.監測項目:異味污染物; 監測方法: NIEA A201.14A

環評背景值:107~279 μg/m³

(依據環境影響評估報告書之P4-63資料來源:行政院環保署基隆市空氣品質檢測站民國79年各月逐時監測資料。)

檢測單位:中環科技事業股份有限公司



噪音

	項目	天氣		港安新村		富貴新村		港平新村		信義國中		東信路與東光路叉口	
年月份		假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日
環評背景值	L <sub>∃</sub>	-		-		70.9		58.6		68.7		76.8	
	L <sub>晚</sub>		-	-		65.3		55.8		64.3		76.3	
	L <sub>夜</sub>			-		-		46.3		62.5		68.8	
法規值	L <sub>∃</sub>			74		71		71		76		76	
	L <sub>晚</sub>	-		70		69		69		75		75	
	L <sub>夜</sub>			67		63		63		72		72	
113/03/08~09	L日	晴天	晴天	66.7	68.1	65.8	67.2	63.7	65.0	56.0	57.1	73.6	74.1
	L晚			67.6	68.8	66.2	66.5	65.1	66.0	53.6	53.2	73.6	74.1
	L夜			60.0	59.4	59.4	57.4	58.7	57.1	49.2	51.9	70.1	69.9
113/04/03~04	L日	晴天	晴天	66.5	66.8	65.7	65.1	63.7	63.6	54.1	55.1	72.8	74.1
	L晚			68.8	64.9	66.5	63.1	64.5	61.0	54.0	53.9	72.8	73.7
	L夜			58.8	58.8	59.5	58.9	57.5	54.8	50.9	49.4	68.2	68.9

(依據環境影響評估報告書之P4-67資料來源:行政院環保署基隆市空氣品質檢測站民國79年各月逐時監測資料。)

檢測單位:中環科技事業股份有限公司



# 報 告 完 畢 敬 請 指 教

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠 相關營運資料歡迎上網查閱

網址 https://klp.ecove.com/nss/p/index



