

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠

廠址內空氣品質監測結果

| 年月份 | | 項目 | TSP/24小時測 值 | Pb | Cd | Hg |
|-----|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | mg/m^3 |
| | | 環評背景值(瀝青拌合廠) | 51~213 | — | — | — |
| | | 空氣品質標準 | 250 | — | — | — |
| 115 | 1 | 第一次 | 37 | 0.0069 | <0.0006 | <0.0010 |
| | | 第二次 | 5 | ND<0.000424 | ND<0.000123 | <0.0010 |