

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠

廠址內空氣品質監測結果

年月份 項目			TSP/24小時測 值	Pb	Cd	Hg
			$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	mg/m^3
環評背景值(瀝青拌合廠)			51~213	—	—	—
空氣品質標準			250	—	—	—
115	1	第一次	37	0.0069	<0.0006	<0.0010
		第二次	5	ND<0.000424	ND<0.000123	<0.0010
	2	第一次	24	0.004	ND<0.000123	<0.0010
		第二次	31	0.0032	<0.0006	<0.0010
	3	第一次	11	<0.0022	ND<0.000123	<0.0010
		第二次	23	0.0026	<0.0006	<0.0010
	4	第一次	33	0.005	<0.0006	<0.0010
		第二次	24	0.0031	<0.0006	<0.0010
	5	第一次	20	0.0031	ND<0.000123	<0.0010
		第二次	22	<0.0022	ND<0.000123	<0.0010
	6	第一次	15	<0.0022	ND<0.000123	<0.0010
		第二次	18	<0.0022	ND<0.000123	<0.0010